



Informativo Bosch

Lanzamiento de Producto

Ingeniería Inversa



Bosch trae nuevas toberas y kits de toberas para varias aplicaciones. Conozca todos los modelos lanzados.

Seleccione esta novedad:



Óptima pulverización



Combustión más eficiente y mayor potencia



Mayor vida útil



Funcionamiento suave



Alta resistencia

Imagen del juego de reparación completo



APLICACIONES EN VEHÍCULOS

Código Bosch	Componentes	Designación	Marca	Vehículo	Fecha de Aplicación	Motor	Designación Inyector	Designación Tobera
F 01Z N00 001	Juego de Reparación	DLLA 155 P 1062	TOYOTA	Toyota Fortuner 3.0	2004 → 2015	1KD-FTV	095000-829X/822X/856X	DLLA 155 P1062
F 01Z N00 001	Juego de Reparación	DLLA 155 P 1062	TOYOTA	Toyota Hilace 3.0	2007 → 2015	1KD-FTV	095000-829X/822X/856X	DLLA 155 P1062
F 01Z N00 001	Juego de Reparación	DLLA 155 P 1062	TOYOTA	Toyota Hilux 3.0	2001 → 2011	1KD-FTV	095000-829X/822X/856X	DLLA 155 P1062
F 01Z N00 001	Juego de Reparación	DLLA 155 P 1062	TOYOTA	Toyota Land Cruiser 3.0	2000 → 2015	1KD-FTV	095000-829X/822X/856X	DLLA 155 P1062
F 01Z N00 002	Juego de Reparación	DLLA 145 P 1024	TOYOTA	Toyota Hilux 2.5	2004 → 2011	2KD-FTV	095000-5931/8740	DLLA 145 P1024
F 01Z N00 004	Juego de Reparación	DLLA 152 P 947 A	NISSAN	Pathfinder	2005 → 2014	YD25	095000-6250	DLLA 152 P947
F 01Z N00 004	Juego de Reparación	DLLA 152 P 947 A	NISSAN	Navara 2.5	2008 → 2017	YD25	095000-6250	DLLA 152 P947
F 01Z N00 004	Juego de Reparación	DLLA 152 P 947 A	NISSAN	Frontier 2.5	2008 → 2012	YD25	095000-6250	DLLA 152 P947
F 01Z N00 005	Juego de Reparación	DLLA 152 P 1071 A	CHEVROLET	Colorado 2.5 incl. 4WD	2005 →	4JK1-T	095000-8360	DLLA 152 P1071
F 01Z N00 005	Juego de Reparación	DLLA 152 P 1071 A	CHEVROLET	Colorado 2.5 incl. 4WD	2005 →	4JK1-TC	095000-8360	DLLA 152 P1071
F 01Z N00 005	Juego de Reparación	DLLA 152 P 1071 A	ISUZU	D-Max 2.5	2004 →	4JK	095000-8360	DLLA 152 P1071
F 01Z N00 005	Juego de Reparación	DLLA 152 P 1071 A	ISUZU	D-Max 2.5	2004 →	4JK1-T	095000-8360	DLLA 152 P1071
F 01Z N00 005	Juego de Reparación	DLLA 152 P 1071 A	ISUZU	D-Max 2.5	2004 →	4JK1-TC	095000-8360	DLLA 152 P1071
F 01Z N00 006	Juego de Reparación	DLLA 152 P 1072 A	CHEVROLET	Colorado 3.0 DT incl. 4WD	2004 →	4JJ1-T	8-98106693-2	DLLA 152 P1072
F 01Z N00 006	Juego de Reparación	DLLA 152 P 1072 A	CHEVROLET	Colorado 3.0 DT incl. 4WD	2004 →	4JH1-T	8-98106693-2	DLLA 152 P1072
F 01Z N00 006	Juego de Reparación	DLLA 152 P 1072 A	ISUZU	D-Max 3.0 incl. 4WD	2007 →	4JJ1-TC	8-98106693-2	DLLA 152 P1072
F 01Z N00 006	Juego de Reparación	DLLA 152 P 1072 A	ISUZU	D-Max Hi-Lander 3.0 DT	2004 → 2013	4JJ1-TC	8-98106693-2	DLLA 152 P1072
F 01Z N00 006	Juego de Reparación	DLLA 152 P 1072 A	ISUZU	Elf 3.0 DT incl. 4WD	2007 →	4JJ1-TCN	8-98106693-2	DLLA 152 P1072
F 01Z N00 006	Juego de Reparación	DLLA 152 P 1072 A	ISUZU	Elf 3.0 DT incl. 4WD	2007 →	4JJ1-TCS	8-98106693-2	DLLA 152 P1072
F 01Z N00 006	Juego de Reparación	DLLA 152 P 1072 A	ISUZU	Mu-7 3.0 DT incl. 4WD	2004 →	4JJ1-TC	8-98106693-2	DLLA 152 P1072
F 01Z N00 006	Juego de Reparación	DLLA 152 P 1072 A	ISUZU	Mu-7 3.0 DT incl. 4WD	2004 →	4JJ1-TCX	8-98106693-2	DLLA 152 P1072

F 01Z N00 006	Juego de Reparación	DLLA 152 P 1072 A	ISUZU	NLR 150T 2.9 Carrier	2008 → 2013	4JJ1-TC	8-98106693-2	DLLA 152 P1072
F 01Z N00 006	Juego de Reparación	DLLA 152 P 1072 A	ISUZU	NLR 3.0	2008 →	4JJ1	8-98106693-2	DLLA 152 P1072
F 01Z N00 006	Juego de Reparación	DLLA 152 P 1072 A	ISUZU	NLR 3.0	2008 →	4JJ1-TC	8-98106693-2	DLLA 152 P1072
F 01Z N00 006	Juego de Reparación	DLLA 152 P 1072 A	ISUZU	Rodeo D-Max 3.0 4WD	2004 →	4JJ1-TC	8-98106693-2	DLLA 152 P1072
F 01Z N00 006	Juego de Reparación	DLLA 152 P 1072 A	ISUZU	Space Cab 3.0 Turbo 4WD	2004 → 2009	4JJ1-TC	8-98106693-2	DLLA 152 P1072
F 01Z N00 007	Porta Tobera y Tobera	DLLA 155 P 842 A	HINO	500 FG 8J	2011 →	J08E	095000-6581/3 095000-6591/3	DLLA 155 P842
F 01Z N00 007	Porta Tobera y Tobera	DLLA 155 P 842 A	HINO	500 FM 1AL7B	2018 →	J08E	095000-6581/3 095000-6591/3	DLLA 155 P842
F 01Z N00 007	Porta Tobera y Tobera	DLLA 155 P 842 A	HINO	500 SG1AF7B	2018 →	J08E	095000-6581/3 095000-6591/3	DLLA 155 P842
F 01Z N00 007	Porta Tobera y Tobera	DLLA 155 P 842 A	HINO	FG 8J	2018 →	J08E	095000-6581/3 095000-6591/3	DLLA 155 P842
F 01Z N00 007	Porta Tobera y Tobera	DLLA 155 P 842 A	HINO	GH	2017 →	J08E	095000-6581/3 095000-6591/3	DLLA 155 P842
F 01Z N00 007	Porta Tobera y Tobera	DLLA 155 P 842 A	HINO	RK8J SKA	2017 →	J08E	095000-6581/3 095000-6591/3	DLLA 155 P842
F 01Z N00 007	Porta Tobera y Tobera	DLLA 155 P 842 A	HINO	Series 5 FG	2015 →	J08E	095000-6581/3 095000-6591/3	DLLA 155 P842
F 01Z N00 008	Porta Tobera y Tobera	DLLA 158 P 1092 A	ISUZU	FRR 5.2	2012 →	4HK1-TCC	095000-6363 095000-5342	DLLA 158 P1092
F 01Z N00 008	Porta Tobera y Tobera	DLLA 158 P 1092 A	ISUZU	FSR 34 7.8	2001 →	6HK1-TCN	095000-6363 095000-5342	DLLA 158 P1092
F 01Z N00 008	Porta Tobera y Tobera	DLLA 158 P 1092 A	ISUZU	FSS 90S 5.2	2014 →	4HK1-TCS	095000-6363 095000-5342	DLLA 158 P1092
F 01Z N00 008	Porta Tobera y Tobera	DLLA 158 P 1092 A	ISUZU	FTS 34 7.8	2012 →	6HK1-TCN	095000-6363 095000-5342	DLLA 158 P1092
F 01Z N00 008	Porta Tobera y Tobera	DLLA 158 P 1092 A	ISUZU	FVR 34SU-MD/SD	2012 →	6HK1-TCN	095000-6363 095000-5342	DLLA 158 P1092
F 01Z N00 008	Porta Tobera y Tobera	DLLA 158 P 1092 A	ISUZU	Giga FVM 34 Q/W	2012 →	6HK1-TCN	095000-6363 095000-5342	DLLA 158 P1092
F 01Z N00 008	Porta Tobera y Tobera	DLLA 158 P 1092 A	ISUZU	LT1	2009 →	6HK1-TC	095000-6363 095000-5342	DLLA 158 P1092
F 01Z N00 008	Porta Tobera y Tobera	DLLA 158 P 1092 A	ISUZU	NPS 75	2010 →	4HK1-TCN	095000-6363 095000-5342	DLLA 158 P1092
F 01Z N00 008	Porta Tobera y Tobera	DLLA 158 P 1092 A	ISUZU	NQR 75	2018 →	4HK1-TCN	095000-6363 095000-5342	DLLA 158 P1092
F 01Z N00 009	Porta Tobera y Tobera	DLLA 155 P 848 A	HINO	1121	2016	J05E	23670-E0050 095000-635#	DLLA 155 P848
F 01Z N00 009	Porta Tobera y Tobera	DLLA 155 P 848 A	HINO	500 1018 - FC9JJSA	2016	J05E	23670-E0050 095000-635#	DLLA 155 P848

F 01Z N00 009	Porta Tobera y Tobera	DLLA 155 P 848 A	HINO	Bus FC9J 2	2016	J05E	23670-E0050 095000-635#	DLLA 155 P848
F 01Z N00 009	Porta Tobera y Tobera	DLLA 155 P 848 A	HINO	FC9JKZS	2016	J05E	23670-E0050 095000-635#	DLLA 155 P848
F 01Z N00 00A	Tobera	DLLA 158 P 7154 A	VOLVO	B 12 CH 5000	1995 → 2000	D12A340	UI Volvo 1677154	DLLA 158 P7154 (LP004B)
F 01Z N00 00A	Tobera	DLLA 158 P 7154 A	VOLVO	FH 12 340	1993 → 1998	D12A340	UI Volvo 1677154	DLLA 158 P7154 (LP004B)
F 01Z N00 00A	Tobera	DLLA 158 P 7154 A	VOLVO	FH 12 380	1993 → 1998	D12A380	UI Volvo 1677154	DLLA 158 P7154 (LP004B)
F 01Z N00 00A	Tobera	DLLA 158 P 7154 A	VOLVO	FH 12 420	1993 → 1998	D12A420	UI Volvo 1677154	DLLA 158 P7154 (LP004B)
F 01Z N00 00B	Tobera	DLLA 158 P 5040 A	VOLVO	FM 12 385	2002 → 2005	D12C385	UI Volvo 3155040 / 8113409	DLLA 158 P5040 (L017PBB)
F 01Z N00 00C	Juego de Reparación	DLLA 145 P875 A	MITSUBISHI	L 200 3.2 4x4 Triton	2007 → 2016	4M41	095000-5760	DLLA 145 P875
F 01Z N00 00C	Juego de Reparación	DLLA 145 P875 A	MITSUBISHI	Pajero 3.2 DI-D	2008 → 2016	4M41	095000-5760	DLLA 145 P875
F 01Z N00 00C	Juego de Reparación	DLLA 145 P875 A	MITSUBISHI	Pajero Dakar 3.2 4x4	2011 → 2016	4M41	095000-5760	DLLA 145 P875
F 01Z N00 00C	Juego de Reparación	DLLA 145 P875 A	MITSUBISHI	Pajero Sport 3.2 4x4	2007 → 2016	4M41	095000-5760	DLLA 145 P875
F 01Z N00 00D	Juego de Reparación	DLLA 155 P1030 A	MITSUBISHI	L 200 2.5 DI-D	2010 → 2019	4D56	95000-560095000-9560	DLLA 155 P1030
F 01Z N00 00D	Juego de Reparación	DLLA 155 P1030 A	MITSUBISHI	L 200 2.5 DI-D 4x4	2005 → 2015	4D56	95000-560095000-9560	DLLA 155 P1030
F 01Z N00 00D	Juego de Reparación	DLLA 155 P1030 A	MITSUBISHI	Montero Sport 2.4x4	2009 → 2011	4D56	95000-560095000-9560	DLLA 155 P1030
F 01Z N00 00D	Juego de Reparación	DLLA 155 P1030 A	MITSUBISHI	Pajero Sport 2.5 DI-D	2009 → 2015	4D56	95000-560095000-9560	DLLA 155 P1030
F 01Z N00 00D	Juego de Reparación	DLLA 155 P1030 A	MITSUBISHI	Triton 2.5 TD	2005 →	4D56	95000-560095000-9560	DLLA 155 P1030
F 01Z N00 00D	Juego de Reparación	DLLA 155 P1030 A	MITSUBISHI	Triton 2.5 TD 4x4	2005 →	4D56	95000-560095000-9560	DLLA 155 P1030
F 01Z N00 00E	Juego de Reparación	DLLA 156 P910 A	ISUZU	Isuzu 6UZ FXZ	2008 →	6UZ	8976030995	DLLA 156 P910 A
F 01Z N00 00F	Juego de Reparación	Bosch DLLA 140 P M0019 A (Conti M0019 P140)	FORD	Ranger 2.2 4x4 TDCi	2012 → 2018	P5AT Duratorq	Ford BK2Q-9K546-AGA2C59517051	M0019 P140
F 01Z N00 00F	Juego de Reparación	Bosch DLLA 140 P M0019 A (Conti M0019 P140)	FORD	Ranger 2.2 TDCi	2012 → 2018	P5AT Duratorq	Ford BK2Q-9K546-AGA2C59517051	M0019 P140
F 01Z N00 00F	Juego de Reparación	Bosch DLLA 140 P M0019 A (Conti M0019 P140)	FORD	Ranger 3.2 4x4 TDCi	2012 → 2018	P5AT Duratorq	Ford BK2Q-9K546-AGA2C59517051	M0019 P140
F 01Z N00 00F	Juego de Reparación	Bosch DLLA 140 P M0019 A (Conti M0019 P140)	FORD	Ranger 3.2 TDCi	2012 → 2018	P5AT Duratorq	Ford BK2Q-9K546-AGA2C59517051	M0019 P140
F 01Z N00 00F	Juego de Reparación	Bosch DLLA 140 P M0019 A (Conti M0019 P140)	TROLLER	T4 3.2 4x4	2014 → 2018	P5AT Duratorq	Ford BK2Q-9K546-AGA2C59517051	M0019 P140

F 01Z N00 00G	Juego de Reparación	DLLA 145 P G3S50 A	CHEVROLET	Colorado 2.8TD Diesel 4x4	2014 →	XLD28 (Duramax)	GM 12640381	G3S50
F 01Z N00 00G	Juego de Reparación	DLLA 145 P G3S50 A	CHEVROLET	S10 2.8 CTDI 4x2	2012 →	XLD28 (Duramax)	GM 12640381	G3S50
F 01Z N00 00G	Juego de Reparación	DLLA 145 P G3S50 A	CHEVROLET	S10 2.8 CTDI 4x4	2013 →	XLD28 (Duramax)	GM 12640381	G3S50
F 01Z N00 00G	Juego de Reparación	DLLA 145 P G3S50 A	CHEVROLET	TrailBlazer 2.8 CTDI	2012 →	XLD28 (Duramax)	GM 12640381	G3S50
F 01Z N00 00G	Juego de Reparación	DLLA 145 P G3S50 A	CHEVROLET	TrailBlazer 2.8 TD 4x4	2013 →	XLD28 (Duramax)	GM 12640381	G3S50
F 01Z N00 00H	Juego de Reparación	G3S77	MITSUBISHI	Pajero Sport 2.4 4WD	2016 → 2022	4N15	295050-1760	G3S77
F 01Z N00 00N	Juego de Reparación	M1600 P150	FORD	Ranger 3.0 D	2005 → 2011	NGD 3.0	Ford BG5T9F593AA / Siemens A2C59515264 / Conti 5WS40080 / A2C20009147	M1600 P150
F 01Z N00 00N	Juego de Reparación	M1600 P150	FORD	T4 3.0	2006 → 2011	NGD 3.0	Ford BG5T9F593AA / Siemens A2C59515264 / Conti 5WS40080 / A2C20009147	M1600 P150
F 01Z N00 00R	Juego de Reparación	G3S51	NISSAN	Frontier/Navara/NP300	2013 →	YD25DDTi	293400-0510	G3S51
F 01Z N00 00S	Juego de Reparación	G3S103	ISUZU	Isuzu D-Max 1.9	2015 → 2022	RZ4E-TC	8-98247354-0	G3S103
F 01Z N00 01T	Juego de Reparación	DLLA 145 P G3S49 A	CHEVROLET	GM S10, Trailblazer, Colorado 2.5L	2014 → 2020	XLD25	GM 12644527	DLLA 145 P G3S49 A
F 01Z N00 00X	Juego de Reparación	DLLA 158 P1096	ISUZU	Isuzu Forward 7.8L , 5.2L , FVM 300	2007 →	6HK1-TCC 4HK1-TCC	095000-0660	DLLA 158 P1096
F 01Z N00 01X	Juego de Reparación	G3S6	TOYOTA	Toyota Vigo Champ 3.0	2004 → 2015	1KD-FTV	23670-39365/23670-30400	G3S6
F 01Z N00 021	Juego de Reparación	P1105	ISUZU	Isuzu Forward	2001 →	6HK1	8-98172046-2	P1105

¡Busque su distribuidor Bosch de preferencia y buenas ventas!

#ConBoschMeAseguro

boschautopartes.com

HDI DIESEL
TURBO &
AUTOPARTS